

关于升级后白屏的解决方案

设备升级后出现白屏现象，请做如下操作：

- 1、 连接好测试小板和 USB 线；
- 2、 按住设备上的红色 SHIFT 按键的同时连接电源，接好电源后再松开按键。这时设备屏幕显示连接电脑界面。如下图所示：



图 1




图 2

3、 运行电脑上安装好的 PC_LINK 软件，先点功能激活，激活成功后再点软件升级。

升级成功后，设备恢复正常。